Title: Need to check water-logging under railway bridges in Banda and Chitrakoot districts of Bundelkhand region.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) ः मेरे संसदीय क्षेत् के बांदा एवं चित्रकूट सिदत पूरे बुंदेतखण्ड क्षेत् में झाँसी, मानिकपुर रेत लाइनों के बीच नीचे बने अण्डर ब्रिजों पर पानी बरसात में भर गया हैं। इससे आचागमन रूप हो गया हैं। पूर्व में भी इस पानी भरने की समस्या की ओर ध्यान दिलाया गया था, लेकिन रेत विभाग द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई। जिससे इस पूथम बरसात में ही गंभीर जल भराव से हालात विषम हो गये हैं।

कृपया अतिशीघू वहां से जल निकासी की समुचित स्थाई व्यवस्था कराने व उन पर छापा आदि बनाने हेतु निर्देश देने की कृपा करें, जिससे पुनः उनमें जल भराव न हो सके।